



INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	9 de abril de 2026
Nombre de Entidad	Caritas Alegres Learning Center LLC
Nombre de Centro o Proveedor	Caritas Alegres Learning Center
Dirección	Urb. Toa Alta Heights calle 12 E 51
Pueblo	Toa Alta P.R. 00953
Teléfono	(787)244-1000/(787)455-0727
Correo electrónico	caritasalegreslearningcenter@gmail.com
Tipo de Proveedores	☒ Centro Licenciado ☐ Hogar exento no familiar ☐ Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	☒ Delegación de fondos ☐ Centros Administrados ☒ Vales de cuido
Categorías atendidas	☒ Infantes (0 – 18 meses) ☒ Maternales (19 meses – 35 meses) ☒ Preescolares (3 – 4 años) ☒ Escolares (5 a 12 años) ☐ Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	53

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias	☒	☐	☐
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes	☒	☐	☐
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes	☒	☐	☐
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	☒	☐	☐
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad	☒	☐	☐
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad	☒	☐	☐
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	☒	☐	☐

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
No evidencia de Adiestramiento al personal sobre el Plan de Emergencias del Centro.	Coordinar Adiestramiento al personal del Centro sobre el Plan de Manejo Emergencias con el Coordinador Manejo Emergencias Región Bayamón y evidenciar (Resuelto 2 – junio - 2026)
Mochila de Emergencias de Preescolar 2 no posee listado de los participantes activos junto al nombre del adulto a llamar en caso de emergencias con sus respectivos números de teléfono.	Añadir listado de los participantes activos junto al nombre de adulto a llamar en caso de emergencias con sus respectivos números de teléfono (Resuelto 2 – junio- 2026)
Extintor de cocina necesita recarga.	Recargar extintor de cocina o reemplazarlo por uno nuevo. (Resuelto 2 – junio - 2026)
Centro no posee baño de necesidades especiales y atiende a estos participantes.	Instalar perilla en forma de L y barras en la pared de atrás del inodoro y en uno de los lados en el baño designado. (Resuelto 2 – junio -2026)
Salón Maternal no cumple con la Proporción Niño Adulto requerida por el servicio de Delegación Fondos Program Chidl Care al momento de la visita.	Realizar los debidos ajustes al horario del personal y/o contratar mas personal de manera que se garantice el cumplimiento con la proporción Niño Adulto en todo momento (En Proceso)

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	José O. Pérez Millán
Nivel de riesgo	☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto
Plan de mejoramiento	☒ Si (hallazgos clasificados altos completados al 2-junio-2026) ☐ No