



DEPARTAMENTO DE LA

FAMILIA
ACUDEN

GOBIERNO DE PUERTO RICO

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	6 de julio de 2026
Nombre de Entidad	Municipio de Naranjito
Nombre de Centro o Proveedor	Little Steps
Dirección	Edif. Gubernamental José Archilla Cabrera Calle Georgetti
Pueblo	Naranjito, P. R. 00719
Teléfono	787-227-0131 / 787-227-0133
Correo electrónico	afuentes@municipiodenaranjito.com
Tipo de Proveedores	☒ Centro Licenciado ☐ Hogar exento no familiar ☐ Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	☒ Delegación de fondos ☐ Centros Administrados ☐ Vales de cuido
Categorías atendidas	☐ Infantes (0 – 18 meses) ☐ Maternales (19 meses – 35 meses) ☐ Preescolares (3 – 4 años) ☐ Escolares (5 a 12 años) ☐ Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	87

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	☐	☒	☐
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	☐	☒	☐
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	☒	☐	☐
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	☐	☒	☐

La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	☒	☐	☐
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	☐	☒	☐
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	☒	☐	☐

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos	Recomendaciones
1 empleada con PR Background Check solicitada con otro proveedor.	Solicitar el PR Background Check con su Centro
1 empleada acuerdo colaborativo (ACUDEN) no tiene antecedentes maltrato.	Enviar Solicitud por email junto ID y fotos 2x2.
Cables al alcance de menores – área de aislamiento y Preescolar 1	Colocar barreta y/o clip a cables expuestos.
Plástico Preescolar 1 y Preescolar 2	Reparar y/o sustituir los plásticos Preescolar 1 y 2
Baño Maternal con varios equipos y artículos que pueden ocasionar accidentes.	Remover el equipo y artículos que pueden ocasionar accidentes.
Rejas con más de 3 pulgadas de separación con lattice roto y bajo.	Colocar lattice más alto y remplazar el roto.
Póliza Responsabilidad Pública venció 30/6/26.	Renovar Póliza Responsabilidad Pública.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor	Neribel Torres Estrada
Nivel de riesgo	☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto
Plan de mejoramiento	☒ Si ☐ No