



DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Programa Child Care
Directora | Sidnia Vélez González | sidnia.velez@familia.pr.gov

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA	
Fecha de monitoria	4 de mayo de 2021
Nombre de Entidad	CDI Emmanuel Inc.
Nombre de Centro o Proveedor	CDI Emmanuel
Dirección	Urb. Villa Nevárez #304 Calle 22
Pueblo	San Juan, Puerto Rico 00927
Teléfono	787-758-2319
Correo electrónico	cdiemmanuelinc@gmail.com
Tipo de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Centro Licenciado <input type="checkbox"/> Hogar exento no familiar <input type="checkbox"/> Hogar Licenciado
Modalidad de Servicios	<input type="checkbox"/> Delegación de fondos <input type="checkbox"/> Centros Administrados <input checked="" type="checkbox"/> Vales de cuidado
Categorías atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> Infantes (0 – 18 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Maternales (19 meses – 35 meses) <input checked="" type="checkbox"/> Preescolares (3 – 4 años) <input checked="" type="checkbox"/> Escolares (5 a 12 años) <input type="checkbox"/> Necesidades especiales (0 a 18 años)
Cantidad de espacios licencia Departamento de la Familia	52

CRITERIOS EVALUADOS			
Criterio	Cumple	En plan de mejoramiento	No cumple
El proveedor posee las licencias, permisos y certificaciones necesarias.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los empleados cuentan con los antecedentes negativos vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el centro existen protocolos adecuados para el manejo de emergencias y prevención de accidentes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los ambientes de desarrollado cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La cocina, comedor y baños cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El patio y alrededores cumplen con los estándares de salud y seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los menores que participan de los servicios están vacunados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	
Hallazgos:	Recomendaciones:
1. El centro no cuenta con plan de emergencia para situaciones de desastre.	1. Preparar plan de emergencia y someterlo a la oficina de manejo de emergencias estatal o municipal para su aprobación.
2. No cuenta con los protocolos de ACUDEN.	2. Buscar los protocolos en la página web de ACUDEN y crear una carpeta con los mismos.
3. No tienen detector de humo en los salones de infantes y maternal.	3. Instalar detectores de humo en los salones de infantes y maternal.
4. Detector de humo no funciona en el salón preescolar.	4. Reemplazar baterías del detector de humo en el salón de preescolar.
5. Cables expuestos en el salón preescolar.	5. Reubicar cables expuestos fuera del alcance de los niños.
6. No cuentan con registros de simulacros continuos.	6. Realizar simulacros continuos y llevar un registro de estos.
7. Salidas sin rotular en los salones de infantes, maternal y preescolar.	7. Rotular las salidas de emergencia en los salones de infantes, maternas y preescolar.
8. Operador de ventana dañado en el salón maternal.	8. Reparar o reemplazar el operador de ventana en el salón maternal.
9. No posee extintor de incendio en los salones de infante, maternal y preescolar.	9. Instalar extintores de incendio en los salones de infantes, maternal y preescolar.
10. Aire acondicionado del salón de infante expulsando agua.	10. Reparar expulsión de agua del aire acondicionado.
11. Telas metálicas del baño rotas.	11. Reparar o reemplazar telas metálicas del baño.
12. No posee rótulos con las políticas de no drogas y alcohol.	12. Instalar rótulos con las políticas de no drogas ni alcohol.
13. Equipo de altura no se encuentra rodeado de material amortiguador.	13. Remover equipo de altura.
14. La mochila de emergencia no cuenta con artículos de primera necesidad.	14. Incluir artículos de primera necesidad en la mochila de emergencia.

RESULTADOS DE MONITORIA	
Nombre del monitor:	Jennifer López Figueroa
Nivel de riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto
Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No